
Opel Insignia 2.0 Bi Tur.CDTI Sp...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	183189
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2227356

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2227356 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Komfort, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Felgen-Sonderausführung, Fahrwerksregelung elektronisch, schwenkbar, Elektr. Sitzeinstellung, Paket: Sitz-Paket, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze:Premium-Sitz Gütesiegel AGR Fahref SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R19 - 245/40 R19 auf LM Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Aufkleber entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Knopfbedienung am Lenkrad - Verschlissen - erneuern - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Reifen rechts - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Gesamtkosten: 858,00 EUR



