
Seat Alhambra 2.0 TDI (Ecomotive...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	48637
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2137019

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- 3. Sitzreihe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2137019 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage Climatronic Doppelklima, Sitze: 7 Sitzer, Technologie Paket II (Code PD4 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7,5mm HR: Unbekannt / 7,5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 8,5mm HR: Unbekannt / 8,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Winterreifen sind keine RFT, komplettes Set - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Umweltbeaufschlagung - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle/Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Tür hinten - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.589,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Lackabplatzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Getränkehalter hinten - gebrochen - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 3 Felgen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraum - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 613 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.177,00 EUR









