
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	96796
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2436914

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	7,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	290,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2436914 FARBE: POLSTERUNG: Stoff Ribbon Schwarz SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Felgen-Sonderausführung, Paket: Sicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Paket: Innenraum-Paket, Ladekantenschutz, Edelstahl, Polster Stoff Ribbon schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag Rückspiegel elektrisch verstellbar Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 901,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 235,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig / Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug --- - persönliche bzw. personenbezogene Daten wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug --- - erhöht gemessene Lackdicken bis zu 340 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.014,00 EUR





