

---

# Seat Alhambra 2.0 TDI Ecomotive

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2015</b>
Kilometerstand	<b>151133</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2091903</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	274,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2091903 SONDERZUBEHÖR: Schiebetüren links und rechts elektrisch, Anhängervorrichtung, schwenkbar, Paket: Technologie Paket 2, Paket: Winter-Paket 2, Navigationsdaten für Westeuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 2mm VR: Continental / 6mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 371,48 EUR  
- KRATZER

Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 297,00 EUR

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 326,75 EUR

Stoßfänger H - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 393,89 EUR

Kotflügel Vorne R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 1.231,06 EUR  
- INKLUSIVE STOSSFÄNGER; Schaden über 750? kein Minderwert

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Türdichtung VR - Beschädigt - E - Ersetzen - Kosten: 122,64 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle - Smart repair - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 3.306,82 EUR**







