

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	77882
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2072211

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
KFZ-Steuer:	170,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2072211 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., schwarz  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack,  
Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, ID=2072211  
SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr.,  
Dachreling, Dachreling, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar,  
beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas,  
Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer,  
Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung,  
Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter  
[www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 91H auf Stahlfelgen mit Radzierkappen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 91T auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Steinschlag mit Rost - lackieren - Kosten: 365,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 585,00 EUR  
Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Schachtleiste Tür vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Schachtleiste Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Dichtung der Scheibe Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert und gerissen - erneuern lackieren - Kosten: 863,00 EUR  
rechte Seite Dachholm - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachantenne - beschädigt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR  
rechte Seite Schachtleiste Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR  
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 258 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - Flugrost - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.708,00 EUR**











