
VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	163605
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2120431
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 7,0 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 149 g/km
KFZ-Steuer: 268,00 EUR

Bemerkung

ID=2120431 SONDERZUBEHÖR: Lederausstattung Vienna mit Sportsitzen, Sportsitze, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Xenon Licht m. Kurvenlicht LED Tagfahrl., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Spurhalteassistent Lane Assist, Spurhalte Assistent, Dynamische Fernlichtregulierung, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperr, Gepäckraumboden, variabel, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelef. Premium für Business Paket, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez., Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 3mm HR: Michelin / 3mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 220,81 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 214,32 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 293,53 EUR

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Hinten L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 245,52 EUR
- KRATZER

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 220,81 EUR
- kleine Delle

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 174,44 EUR

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 263,61 EUR
- KRATZER

Felge Alu HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 601,25 EUR
- Glasbruch kein Minderwert

Gesamtkosten: 2.546,29 EUR







