
VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	84467
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2173681
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Leichtmetallfelgen

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

Bemerkung

ID=2173681 SONDERZUBEHÖR: Räder: Winterräd. St 6Jx15 m. 195/65 R15, Bluetooth Schnittstelle, Radio Composition Media, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Licht und Sicht, Felgen-Sonderausführung, 5Jx16 Perth 205/55 R16, Fernlichtregulierung Light Assist, Raucherausführung, Bordwerkzeug und Wagenheber
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Bridgestone / 4mm

VR: Bridgestone / 4mm

HL: Bridgestone / 5mm

HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Tür Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Dachsäule L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR

Motorabschirmung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 73,68 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Gesamtkosten: 660,68 EUR



