

---

# VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>06/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>81515</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2236035</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2236035 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3, Räder: Winterräd. St 6Jx15 m. 195/65 R15, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 4,5mm

HR: Unbekannt / 4,5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 189 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - laut Serviceanzeige fällig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag mit Rost und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR

Vorderachse Felge links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 210,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

linke Seite Einstieg/C-Säule hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Tankdeckel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Einstieg/C-Säule hinten - Kratzer und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 210,00 EUR

rechte Seite Verkleidung Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - verschrammt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

rechte Seite Einstieg/B-Säule vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Steinschlag mit Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Schweller - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Lade-/Kofferraum Verkleidung links - gebrochen - erneuern - Kosten: 105,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.588,00 EUR**















