
VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion ...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 08/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 93578 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | silver Metallic |
| Interne Nummer | 2239034 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaanlage
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,2 l/100 km

CO2 kombiniert: 124 g/km
KFZ-Steuer: 248,00 EUR

Bemerkung

ID=2239034 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Triebwerksunterschutz inkl. Steinschlags, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad 3, 5Jx18 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR

Innenraum Verkleidung A-Säule links - Loch - reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeug Wartung - in Kürze fällig - Hinweis - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.245,00 EUR

