

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>92334</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2257494</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	270,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2257494 SONDERZUBEHÖR: Sitz: Sportsitze vorn, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer,  
Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm  
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 97H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - angestoßen und zerkratzt - - (SmartRepair) aus- und einbauen - Kosten: 180,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
linke Seite Türaußengriff vorne links - Verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Einstieg zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Einstieg zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt und verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Einstieg zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.000,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.293,00 EUR**



