

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>67873</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2161474</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2161474 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket:7-Sitzer-Paket (Diesel) i.V.P.Prof, Zusatzsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Sitz: 2 Kindersitz integriert, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm  
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz Winter - keine Notlaufeigenschaften - TireFit nachrüsten - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung - Verschluß Ablagefach im Kofferraum gebrochen - erneuern - Kosten: 275,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1 Felge - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug diverse Fahrzeugteile - erhöhte Lackschichtendicke bis 259 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Chemischeeinwirkung - lackieren - Kosten: 520,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.287,00 EUR**





