

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	75198
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2119872
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2119872 FARBE: Toffeebraun Metallic POLSTERUNG: Titanschw/Titanschw SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel ele.einst., ankl., Netztrennwand, Fernlichtregulierung Light Assist, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Multifunktionsanzeige Plus, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod +Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm  
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm  
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm  
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

## Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 241,03 EUR  
Becherhalter H - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 63,71 EUR  
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 100,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 148,50 EUR  
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 299,23 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 303,93 EUR  
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 375,33 EUR  
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 299,23 EUR  
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 241,03 EUR  
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 322,55 EUR  
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 395,61 EUR  
Dach - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Innenverkl. Kofferraum R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 43,01 EUR  
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 179,35 EUR  
Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 3.587,51 EUR**

























