# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 06/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 135355

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe grey
Interne Nummer 2225922
Letzter Service 01.01.1900

#### Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang GetriebeSchiebedach

### **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Anhängerkupplung

Euro5

Klimaautomatik

Navigation

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Tempomat

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,5 I/100 kmCO2 kombiniert:143 g/kmVerbrauch innerorts:6,8 I/100 kmKFZ-Steuer:286,00 EURVerbrauch außerorts:4,8 I/100 km

## Bemerkung

ID=2225922 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Glasdach fest, Paket Open Sky inkl. Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Anhängevorrichtung schwenkbar, Sitz: 2 Kindersitz integriert, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Frontscheibe beheizbar, infrarot-refl., Fernlichtregulierung Light Assist, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Stossfänger V - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 459,65 EUR Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR

Seitenwand HL - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

Reifen HL - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR Felge Alu HL - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 494,00 EUR Reifen VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 189,00 EUR Felge Alu VL - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 494,00 EUR Motorhaube - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.079,65 EUR



































