
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	76890
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey
trim	Leder
Interne Nummer	2223612

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	308,00 EUR

Bemerkung

ID=2223612 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Xenon-Scheinwerfer ink.Nebelscheinwerfer, Glasdach fest, Hubdach-Glas, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Polster: Leder Vienna, infrarot-refl., Steckdose, 230 V, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 313,19 EUR

