
VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	114735
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2141516
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2141516 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Business Premium, Verkehrszeichenerkennung, Gepäckraumboden, Innendekor Holz usw., Schriftzüge: Ent. d. Modell- u. Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 4mm
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm
HL: Pirelli / 6mm

VR: Goodyear / 5mm
HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Telefon/Car Kit - Kein Originalteil - Entfernen - Kosten: 200,00 EUR

Kompressor - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Seitenwand HR - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetra, kein Abzug

Motorhaube - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 609,00 EUR

Scheinwerfer R - Beschädigt - E - Ersetzen - Kosten: 224,35 EUR

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 465,20 EUR
- Pauschalbetrag, kein Abzug

Gesamtkosten: 1.653,55 EUR



