
VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	48102
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2131961

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,7 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 125 g/km
KFZ-Steuer: 220,00 EUR

Bemerkung

ID=2131961 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Licht mit Kurvenlicht i.V.m. Busin, Tagfahrlicht, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederlenkrad, CD-Spieler, mp3
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE
INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Dach Dachhaut - Farbnebel - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 620,00 EUR

