

---

# VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>182773</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2206713</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaanlage
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe Kamera
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	286,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2206713 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket:Business Premiuminkl.Navi RNS315, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Multifunktionsanzeige Plus, Navigationsfunktion RNS 315 Trennwasser inkl. Einbau Navigationsdaten für Westeuropa. Ohne separate Multimediabuchse

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm  
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Other / 1mm VR: Other / 1mm  
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 136,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Karosserie - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 10,00 EUR  
- Beleuchtungsanlage Prüfen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR  
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert

**Gesamtkosten: 662,00 EUR**





