

---

# BMW 520d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>170192</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2015457</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
KFZ-Steuer:	228,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2015457 FARBE: Havanna Metallic POLSTERUNG: Leder LCDF Venetobei SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), BMW Night Vision mit Personenerkennung, Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring), Zentralverriegelung, Surround View, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, Diebstahl-/Alarmanlage, Reifendruck Control System (RDC), Ambientes Licht, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall, Snap-In- Adapter Nokia 6234 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite A-Säule - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite A-Säule - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Taster ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - Instandsetzen prüfen - Kosten: 45,00 EUR

**Gesamtkosten: 170,00 EUR**

