
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 07/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 192239 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Interne Nummer | 2244680 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,6 l/100 km |
| Verbrauch innerorts: | 5,6 l/100 km |
| Verbrauch außerorts: | 4,0 l/100 km |

| | |
|------------------------|-----------------|
| CO2 kombiniert: | 120 g/km |
| KFZ-Steuer: | 240,00 EUR |

Bemerkung

ID=2244680 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk, Rückfahrkamera Rear Assist, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Sperrdifferential, Steckdose, 230 V, hinten, Sitze: Beifahrersitzlehne kompl. umklap., Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1,6mm VR: Unbekannt / 1,6mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - vorne links - verformt - erneuern - Kosten: 215,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum Sitze - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Chromleiste hinten links Kratzer - erneuern lackieren - Kosten: 200,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Türgummi - gerissen - erneuern - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Einstieg - zerkratzt Delle - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR
Innenraum Verkleidung Heckklappe Kratzer - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Abdeckung Nebelscheinwerfer links - gebrochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse montierte Reifen links /rechts - unter Mindesprofiltiefe - erneuern - Kosten: 220,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR

Gesamtkosten: 2.910,00 EUR









