
Ford Transit 280 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	69044
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	2198 ccm
Interne Nummer	2156371

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Tempomat

Bemerkung

ID=2156371 FARBE: frost-weiß POLSTERUNG: anthrazit Stoff SONDERZUBEHÖR: Schiebetür links, Park-Pilot-System, Räder: Ganzjahresreifen, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, Drosselung SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 1mm

VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 195/70 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Radlauf vorne - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 550,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen 4. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug nutzungsbedingte Umbauten - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 450,00 EUR

Gesamtkosten: 2.837,00 EUR



