
Renault Megane Grandtour ENERGY ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	43982
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	STERNEN-SCHWARZ Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2272465
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Zentralverriegelung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2272465 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lederpolsterung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Felgen-Sonderausführung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 7mm HR: Michelin / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 25,00 EUR
Stoßfänger HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 360,49 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 273,72 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Spoiler V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 194,35 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 428,14 EUR
Kofferraumabdeckung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 132,93 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 370,58 EUR

Gesamtkosten: 2.156,21 EUR





