

---

# Audi A5 2.0 TDI Sportback quattr...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sportwagen / Coupé</b>
Erstzulassung	<b>09/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>80289</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Ibisweiß</b>
Interne Nummer	<b>2218614</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,3 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>139 g/km</b>
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2218614 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Mittelarmlehne vorn, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Paket: Gepäckraum, Lackierung: Uni, MMI Navigation, mp3, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94Y auf Alufelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 957,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer, Steinschläge und Umweltbeaufschlagung - lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum --- - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - eingedrückt und Delle mit Lackbeschädigung - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR  
linke Seite Einstieg/B-Säule vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Schweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Verkleidung A-Säule/Dachholm links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - zerkratzt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Radarsensor neben Schadenbereich; Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeugfront Dichtung Blende vorne rechts - ausgefrant - erneuern - Kosten: 45,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 3.072,00 EUR**









