

---

# VW Transporter T5 7EH145/WF2/1T3...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Sonstige</b>          |
| Erstzulassung      | <b>07/2012</b>           |
| HU                 | <b>00/2018</b>           |
| AU                 | <b>00/2018</b>           |
| Kilometerstand     | <b>166524</b>            |
| Leistung           | <b>132 kW / 179 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>blue</b>              |
| Interne Nummer     | <b>2011697</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Allrad
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Telefonvorbereitung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Standheizung
- Tempomat

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>7,5 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 9,5 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 6,4 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>214 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 398,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2011697 SONDERZUBEHÖR: Schiebetür für Lader. Schiebetür, zus.li, CD-Spieler, mp3, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, Airbag, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Ganzjahres-Reifen 215/60 R 17 C 109 T, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Elektrische Schnittstelle, Konsole auf der Armaturentafel, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Paket: Raucher-Ausführung, Anhängerkupplung nachgerüstet, ZE8-Elektrikpaket 1, 4A3-Sitzheizung Fahrerhaus, zusätzlicher Schlüssel, Lendenwirbelst.vorn 7P4, Ablagefach nachgerüstet SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 215/60 R17 auf Stahlfelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 611,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 205,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 245,00 EUR

linke Seite Schiebetür - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 215,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Schiebetür - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 360,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Innenraum Bodenbelag Laderaum - stark verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - / Innenleuchten - gebrochen, fehlen - erneuern - Kosten: 95,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - Verkleidung gerochen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR

linke Seite Einstieg vorne - Korrosion - lackieren - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Einstieg vorne - Korrosion - lackieren - Kosten: 130,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.469,00 EUR**









