
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	133246
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2172722

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation mit Bildschirm

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	126 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	222,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2172722 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 225/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Radabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 33,00 EUR

Gesamtkosten: 553,00 EUR

