
Citroen Grand C4 Picasso e-HDi 115

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	53549
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Interne Nummer	2287197
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- 3. Sitzreihe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	172,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2287197 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kopfstützen, Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Reihe, Zusatzsitze, Paket: Kinder Grand C4 Picasso SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

VR: Michelin / 5mm
HR: Michelin / 5mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

VR: Pirelli / 4mm
HR: Pirelli / 5mm

Schäden

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Verkleidung Säule VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 42,69 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 120,00 EUR
Tür Vorne R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 120,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 346,66 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 337,89 EUR
Stossfänger H - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 771,71 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 346,86 EUR
- BLENDE VR
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.383,81 EUR







