Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 08/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 142389

Leistung 103 kW / 140 PS
Hubraum 1997 ccm
Farbe blue Metallic

trim Stoff
Interne Nummer 2233975
Letzter Service 01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- **Emissionswerte**
- Verbrauch kombiniert:5,7 l/100 kmVerbrauch innerorts:6,8 l/100 kmVerbrauch außerorts:5,0 l/100 km

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

CO2 kombiniert: 149 g/km KFZ-Steuer: 298,00 EUR

Bemerkung

ID=2233975 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Kopfstützen, Sitz: 2 Einzelsitze 3. Sitzreihe, Stoff, Zusatzsitze, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm

HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 4mm VR: Goodyear / 4mm

> HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 378,29 EUR

Heckscheibe - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 554,55 EUR

- Glasschaden kein Minderwert

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 206,18 EUR Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR - Innen, Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR - Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 313,45 EUR Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 314,32 EUR

Gesamtkosten: 1.945,79 EUR









































