## Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 09/2013
HU 00/0
AU 00/2018
Kilometerstand 92849

Leistung 77 kW / 105 PS
Hubraum 1598 ccm
Farbe blue
Interne Nummer 2185735
Letzter Service 01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## **Weitere Ausstattung**

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:3,8 l/100 kmVerbrauch innerorts:4,6 l/100 kmVerbrauch außerorts:3,3 l/100 km

- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

CO2 kombiniert: 99 g/km KFZ-Steuer: 152,00 EUR

## **Bemerkung**

ID=2185735 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Fahrerassistenzpaket Traveller, Spurhalte Assistent, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm

HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm

> HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 1mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 238,44 EUR Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR

Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 271,02 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 234,27 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,60 EUR Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR - Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR - Reifenfüllflasche abgelaufen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,82 EUR

Gesamtkosten: 1.866,75 EUR























































