
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 08/2012 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 168933 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | red Metallic |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2077782 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,9 l/100 km | CO2 kombiniert: | 129 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,2 l/100 km | KFZ-Steuer: | 228,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,1 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2077782 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Fahrzeugelektrik - Beschädigt - E - Ersetzen - Kosten: 71,40 EUR
- Radioantenne gebrochen

Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,74 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 215,72 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 217,85 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 230,95 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 204,07 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 216,78 EUR

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 573,12 EUR
- Glasbruch kein Minderwert

Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 363,81 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- SOMMERREIFEN, Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 267,94 EUR
- KRATZER

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 2.916,38 EUR







