
Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	88795
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Interne Nummer	2238035

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	305,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2238035 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online, Park-Assistent, Aschenbechereinsätze vorne und hinten, Innenhimmel in Stoff SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,8mm VR: Unbekannt / 4,7mm
HL: Unbekannt / 3,2mm HR: Unbekannt / 3,3mm
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 385,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle;Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierte Reifen - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 810,00 EUR



