
Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	170087
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2118475
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	158 g/km
KFZ-Steuer:	286,00 EUR

Bemerkung

ID=2118475 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB+ für DSG, Standheizung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Dachreling, Dachreling, eloxiert, Müdigkeitserkennung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm

VR: Dunlop / 7mm

HL: Dunlop / 7mm

HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Schäden

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.120,00 EUR
- Winterradsatz

Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 358,59 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 321,48 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 444,52 EUR

Gesamtkosten: 2.244,59 EUR



