
Audi A6 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	70159
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2185748

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2185748 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Xenon Plus, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außensp. ele. anklap. u. aut. abblendend, Rücksitzbank geteilt, Paket Ablage
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2,8mm VR: Unbekannt / 2,8mm
HL: Unbekannt / 3,4mm HR: Unbekannt / 3,3mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,7mm VR: Unbekannt / 5,8mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug montierter Reifensatz - stimmt nicht mit Ausstattungsvariante überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 150,00 EUR



