
Audi Q5 2.0 TDI quattro

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	82608
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Lavagrau Perleffekt
Interne Nummer	2225014

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Sport-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	308,00 EUR

Bemerkung

ID=2225014 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, mp3, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Lichtsensor, Regensensor, Paket Komfort, Sportpaket, Zentralverriegelung, mp3, Xenon Plus, Tagfahrlicht, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Airbag, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Audi drive select, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Paket: Lichtpaket, Paket Ablage, Bordcomputer, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Multifunktionslenkrad, Dachreling, Dachreling Schwarz, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Zierleisten schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R3 - 3 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 160 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 540,00 EUR

