

---

# Citroen Grand C4 Picasso e-HDi 115

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>53549</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2287197</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- 3. Sitzreihe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	172,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2287197 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kopfstützen, Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Reihe, Zusatzsitze, Paket: Kinder Grand C4 Picasso SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm  
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm VR: Pirelli / 4mm  
HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Verkleidung Säule VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 42,69 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 120,00 EUR  
Tür Vorne R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 120,00 EUR  
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 346,66 EUR  
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 337,89 EUR  
Stossfänger H - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 771,71 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 346,86 EUR  
- BLENDE VR  
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.383,81 EUR**







