
BMW 525d Aut.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Limousine |
| Erstzulassung | 04/2015 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 76468 |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Hubraum | 1995 ccm |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2304244 |

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,9 l/100 km | CO2 kombiniert: | 128 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 5,8 l/100 km | KFZ-Steuer: | 256,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,3 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2304244 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Business, mp3, Head-Up Display, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Garagentoröffner, integriert, Innenspiegel automatisch abblendend, Reifen: Bereifung mit Notlaufeigenschaft SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Innendekor Holz usw.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
Innenraum Fußmatten - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 125,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 199µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 186µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 673,19 EUR

