
Mercedes-Benz C 200 T CDI DPF (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	163183
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	MAGNETITSCHWARZ - METALLICLACK
Interne Nummer	2177786
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,8 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 127 g/km
KFZ-Steuer: 243,00 EUR

Bemerkung

ID=2177786 SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Premium, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Radio-Navi.: COMAND Online, mp3, EASY-PACK-Heckklappe, Paket: Ablage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Bordcomputer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Yokohama / 7mm
HL: Yokohama / 5mm

VR: Yokohama / 7mm
HR: Yokohama / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Reifen - Fehlt - Prüfen - Kosten: 0,00 EUR
- Fahrzeug ohne Winterräder

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 0,00 EUR
- Es handelt sich um einen Schaden: Stoßfänger, Seitenwand h.l. und Tür h.l.

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 0,00 EUR
- Es handelt sich um einen Schaden: Stoßfänger, Seitenwand h.l. und Tür h.l.

Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 1.871,09 EUR
- Es handelt sich um einen Schaden: Stoßfänger, Seitenwand h.l. und Tür h.l.

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 801,07 EUR

Gesamtkosten: 2.744,16 EUR



