

---

# Mercedes-Benz E 350 T BlueTEC 9G...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>152926</b>
Leistung	<b>190 kW / 258 PS</b>
Hubraum	<b>2987 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2317151</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,2 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,1 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 137 g/km  
KFZ-Steuer: 369,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2317151 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Lichtsensor, LED Intelligent Light Sys., Tagfahrlicht, Sitze: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Anhängervorrichtung mit ESP-Anhängerstabi, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Fahrwerk: DIRECT CONTROL-Fahrw.sportlich, Sportfahrwerk, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD inkl. Vorrüst. Garmin, mp3, Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus, Kraftstofftank mit größerem Volumen 80 l SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 245/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR

Fahrzeugfront Firmenemblem - gebrochen - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.033,00 EUR

linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 161,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.904,00 EUR**

