

---

# Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Gree...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2015</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>89125</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2436905</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
KFZ-Steuer:	238,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2436905 FARBE: POLSTERUNG: Dynamic Schwarz Grau SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, Freisprecheinrichtung, Lichtsensor, Multifunktionslenkrad, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business Traveller f DSG-Getr., Spurhalte Assistent, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Tagfahrlicht, Airbag, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf, Chromzierleisten um die Seitenfenster, Fahrwerk: Sportfahrwerk inkl. XDS, Sperrdifferential, Sportfahrwerk, Windschutzscheibe beheizbar, Dachreling, Dachreling, eloxiert, Radiozubehör: SmartGate, Fahrprofilauswahl, Lehnenfermentriegelung der Rücksitzlehne, Isofix, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrers., Paket: Ablage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R18 - 225/40 R18 auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 230,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Zulassungsbescheinigung 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.588,00 EUR**



