
Skoda Octavia 1.8 TSI

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	67379
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1798 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2099379
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	158 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	132,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2099379 SONDERZUBEHÖR: Variabler Ladeboden im Kofferraum, Heckscheibenwischer, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, Freisprecheinrichtung Bury, Navigation Becker Professional
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rück Sitzbank geteilt, Rück Sitzbank

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 7mm HR: Bridgestone / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 6mm VR: Pirelli / 6mm
HL: Pirelli / 7mm HR: Pirelli / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Lenkrad/Lenkung - Verschlissen - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Seitenwand HL - Farbtondifferenz - Polieren - Kosten: 15,00 EUR
Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR
Stossfänger H - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 455,47 EUR
Gesamtkosten: 712,47 EUR



