
VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	69567
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2211340
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211340 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Park-Pilot, Paket: Sitzkomfortpaket, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 6mm
HL: Hankook / 6mm

VR: Hankook / 6mm
HR: Hankook / 6mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Sitzbezug VR - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR

Tür Vorne R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Sitzbezüge H - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 50,00 EUR

Karosserie - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 1.329,09 EUR
- SEITENWAND HR UND TUER HR

Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 103,00 EUR
- 3X2 CM

Radzierblende VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 17,00 EUR

Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 17,00 EUR

Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 457,15 EUR

Radzierblende HL - Fleck - E - Ersetzen - Kosten: 17,00 EUR

Radzierblende VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 17,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 992,72 EUR
- INKL SPOILER

Gesamtkosten: 3.022,96 EUR





