
VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	86975
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	Reflexsilber Metallic
Interne Nummer	2215180
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 4,9 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 102 g/km
KFZ-Steuer: 166,00 EUR

Bemerkung

ID=2215180 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Klimaanlage Climatronic, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Steckdose, 230 V, hinten, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 5mm
Bereifung: 208/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

VR: Dunlop / 5mm
HR: Dunlop / 5mm

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 6mm
HL: Pirelli / 5mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

VR: Pirelli / 6mm
HR: Pirelli / 5mm

Schäden

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 577,45 EUR
Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 485,98 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 187,13 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 272,60 EUR

Gesamtkosten: 1.648,16 EUR



