
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	187147
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2200705
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

Bemerkung

ID=2200705 FARBE: Metallic/Perleffekt POLSTERUNG: Stoff Coeus-Schwarz- SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Regensensor, Klimaanlage Climatronic, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Müdigkeitserkennung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Dunlop / 5mm	VR: Dunlop / 5mm
	HL: Dunlop / 7mm	HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Goodyear / 6mm	VR: Goodyear / 6mm
	HL: Goodyear / 7mm	HR: Goodyear / 7mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T		

Schäden

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 307,91 EUR
Seitenwand HL - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 481,68 EUR
Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 481,68 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 335,26 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 70,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 140,00 EUR
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 30,00 EUR
Nachgutachten - Widrige Umstände - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.888,53 EUR



