
VW Touran 2.0 TDI SCR (BlueMotio...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2015
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	73996
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Pepper Grey Metallic
Interne Nummer	2347077
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro6
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Linguatronic
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	120 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2347077 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Gepäckraumklappe mit el.Öffnung, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtregulierung Light Assist, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, 8 Lautsprech., mp3, Verkehrszeichenerkennung, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket i.V.Light Assist, Abstandsregelung, Automatische Distanzregel ACC stop & go, Seitens. hinten/Hecks. abged., Sprachbedienung, Frontscheibe beheizbar, Netztrennwand, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Lederle. für DSG, Feuerlöscher, Car-Net Guide & Inform Laufzeit 1 Jahr, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, TrennwandDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,59 EUR

Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR

- INNEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 271,23 EUR

- KRATZER

Gesamtkosten: 452,82 EUR

