
VW Transporter T5 7EA131/WF2/1T3

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	201332
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2102147
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	195 g/km
KFZ-Steuer:	360,00 EUR

Bemerkung

ID=2102147 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Plus, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Trennwände, hoch mit Schiebefenster, LW-stütze, links und rechts elektr.eins., Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Diebstahl-/Alarmanlage, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Laderaumentlüftung, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand, Heckflügeltüren
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 2mm
HL: Dunlop / 5mm

VR: Dunlop / 2mm
HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Schäden

Sitzbezug VL - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 176,38 EUR

Reifen VR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Winterreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Reifen VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Winterreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 243,28 EUR

Schiebetür R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 318,43 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 298,92 EUR

Türverkleidung VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 44,07 EUR

Türverkleidung HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR

Laderaumteppich - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - Verformt - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger H - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 294,95 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stossfänger VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 28,05 EUR

Stossfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 308,11 EUR

Tür Vorne L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 309,02 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 25,71 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.434,94 EUR







