
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	118624
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2211373

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211373 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Park-Pilot, CD-Spieler, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör ZB Teil, 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Hinterachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.203,00 EUR



