
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	199211
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2235587

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Radio/CD
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,4 l/100 km

CO2 kombiniert: 154 g/km
KFZ-Steuer: 308,00 EUR

Bemerkung

ID=2235587 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Glasdach fest, Paket Open Sky, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer inkl. Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Anhängervorrichtung schwenkbar, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, CD-Wechsler, Radio RCD 510, 4 x 20 Watt, 8 Lautspr., mp3, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Netztrennwand, Lackierung: Pure White Uni, Warnt./-leuchte für nicht ang.gurt v.u.h. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4,5mm	VR: Unbekannt / 4,5mm
	HL: Unbekannt / 7,0mm	HR: Unbekannt / 7,5mm
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6,5mm	VR: Unbekannt / 6,5mm
	HL: Unbekannt / 5,0mm	HR: Unbekannt / 5,0mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächen Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 208 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 210,00 EUR

