
VW Transporter T5 7EA131/WF2/1T3

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	173818
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2102146
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	195 g/km
KFZ-Steuer:	360,00 EUR

Bemerkung

ID=2102146 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Plus, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Trennwände, hoch mit Schiebefenster, LW-stütze, links und rechts elektr.eins., Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Diebstahl-/Alarmanlage, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Laderaumentlüftung, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand, Heckflügeltüren
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Hankook / 6mm HR: Hankook / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

Schäden

Türverkleidung VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 44,07 EUR
Türverkleidung HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR
Türverkleidung HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR
Laderaumteppich - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- LADERAUM
Kofferraumtür RR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 279,78 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 294,95 EUR
Kotflügel Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 185,59 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 308,11 EUR
Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 584,12 EUR
- Glasbruch kein Minderwert
Halterung Aussenspiegel L - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 86,99 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 277,40 EUR
Schiebetür R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Tür Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 25,72 EUR
Seitenwand HL - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 338,46 EUR
Gesamtkosten: 2.951,23 EUR









