
Mercedes-Benz E 350 T BlueTEC 9G...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	139064
Leistung	185 kW / 252 PS
Hubraum	2987 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2251901

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Spurhalteassistent
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sport-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	144 g/km
KFZ-Steuer:	383,00 EUR

Bemerkung

ID=2251901 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online m. DVD-W, mp3, Abstandsregelung, Spurhalte Assistent, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Lichtsensor, LED Intelligent Light Sys., Tagfahrlicht, Sitze: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Fahrwerk: Airmatic, Anhängervorrichtung mit ESP-Anhängerstabi, Felgen-Sonderausführung, Paket: Sportpaket EXTER., Mischbereifung, Sportfahrwerk, Sportpaket, Zentralverriegelung, Klimaautomatik THERMOTRONIC, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Colorglas, Wärmedämmendes Glas dunkel getönt, Paket: Sonnenschutz-Paket, Verkehrszeichen-Assistent, Garagentoröffner im Innenspiegel integ., Scheibenwaschanlage u. -düsen beheizt, Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus, Kraftstofftank mit größerem Volumen 80 l, Fußmatten, Velours, Bottleholder 2-fach in Mittelkonsole, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Reifendruckkontrolle SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R18 - vo.245/40 R 18 hi. 265/35 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 245/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Heckschürze - eingedrückt, deformiert - erneuern - Kosten: 195,00 EUR
linke Seite Tür hinten - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweise unvollständig - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - Winterreifen - stimmt nicht mit Ausstattungsvariante überein - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 785,00 EUR

