
VW Passat Variant 2.0 Blue TDI D...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	192862
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2217948

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro6
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,6 l/100 km

CO2 kombiniert: 139 g/km
KFZ-Steuer: 278,00 EUR

Bemerkung

ID=2217948 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Park-Pilot, Rückfahrkamera Rear Assist, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Sportlederlenk., Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Dachreling, Dachreling schwarz, Paket: Winter mit Sitzheizung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefonv. Plus m. Freispr., Entfall der BlueTDI Schrift- SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 3,5mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Wartung fällig laut Servicenachweis - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Chromleiste deformiert - erneuern - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 230,00 EUR
linke Seite Tür vorn - vorn innen verdellt/ zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 230,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle/ Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt / Steinschläge mit Korosion - lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 270,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Vorderachse Rad links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Hinterachse Rad links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Rückenlehne hinten - Löcher/ zerkratzt/ abgenutzt - erneuern - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Fußmatten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Gesamtkosten: 2.850,00 EUR









