
BMW 318d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	49594
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2190120
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	198,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2190120 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Paket: Comfort, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Servolenkung Servolenkung Sperrdifferential Wegfahrsperr

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm

VR: Bridgestone / 5mm
HR: Bridgestone / 5mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 397,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 272,05 EUR

Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 526,92 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 374,69 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 426,06 EUR

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 413,38 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 2.410,10 EUR



