
Audi A5 3.0 TDI Sportback DPF mu...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	151283
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2215962
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Navigation mit Bildschirm
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- adaptiver Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	353,00 EUR

Bemerkung

ID=2215962 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket A5 Business, Abstandsregelung, Einparkhilfe plus, Anhängervorrichtung, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Bluetooth Schnittstelle, Entfall Technologie Schriftzug, Lackierung: Uni, Polster: Stoff Atrium, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Smartphonehalter Wollnikom SERIENZUBEHÖR: Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 4mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 399,20 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 20,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 376,55 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 253,83 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 424,09 EUR
- Inklusiv Kotflügel rechts

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.751,67 EUR





